

Milano, 5 settembre 2017

**Al Direttore dell'Agenzia delle  
Entrate DP I Milano**  
*Olga Rita Lotti*

e p.c. **Agli RLS**

**Alla RSPP DP I Milano Annunziata Caputo**

**Alle OO.SS. Territoriali**

**Alle OO.SS. Regionali**

**Alla RSU DP I**

***Richiesta urgente su presenza eternit via dei Missaglia 97. Richiesta informazioni su  
svolgimento lavori messa in sicurezza.***

Alla luce dell'allegato PRAL, piano regionale sull'amianto della Lombardia nel cui elenco è contenuto via Missaglia 97 e in particolare gli edifici B 1 e C1 e 4 edifici senza specificazione;

Stante il prolungato svolgimento di lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle porte presso l'edificio A 4 e limitrofi, con relativa sollevazione di polveri lungo i corridoi nonché lo stoccaggio di materiali edili dentro e fuori gli edifici

### **SI CHIEDE**

Se sia stata esclusa *ab origine* e tramite verifica la presenza di eternit nell'edificio A 4 e in tutti gli edifici limitrofi coinvolti dai lavori;

se i lavori siano stati eventualmente monitorati tramite utilizzo di centraline che rilevino l'eventuale dispersione di fibre di amianto, da trasmettersi all'ASL o all'UOPSAL e da questa monitorati, specie trattandosi di linoleum;

quali tipi di cautele e precauzioni siano state adottate a tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori e assicurazioni in ordine allo svolgimento di ogni accertamento necessario e preventivo atto a scongiurare rischi;

gli atti e la documentazione attestanti inizio e fine svolgimento lavori

In attesa di un gentile riscontro si porgono cordiali saluti

p. USB PI Agenzie fiscali Lombardia  
*Anastasi Dafne*