



Alla Direzione Regionale F.V.G.

Alla Direzione Regionale F.V.G.- Risorse Materiali

e c.p. al Direttore dell'Agenda delle Entrate
Direzione Provinciale di Udine

al responsabile Gestione Risorse della Direzione Provinciale di
Udine

Oggetto: Esito delle analisi effettuate su campionatura delle pavimentazioni prelevate presso lo stabile sede della Direzione Provinciale di Udine.

Preso atto del contenuto della riunione indetta in data 02 marzo 2015 dal Direttore Provinciale dell'Ufficio di Udine, nel corso della quale la Parte Pubblica ha informato i R.S.L. dell'esito delle analisi effettuate su 8 campioni di pavimentazioni dell'Ufficio in questione, dalle quali è emersa la presenza di amianto "crisotilo" su uno dei campioni prelevati;

Sentito il Direttore Provinciale che, nel corso della riunione indetta con le OO.SS. e le R.S.U. tenutasi in data 09 marzo 2015, ha esposto il contenuto del rapporto stilato dalla società CHELAB S.r.l. che ha effettuato le analisi sui campioni di pavimentazioni, rapporto pervenuto alla Direzione Provinciale di Udine solo in data 27.02.2015, ma in possesso della Direzione Regionale già in data 20.01.2015;

Tenuto conto che, il Direttore Provinciale dell'Ufficio di Udine, ha provveduto tempestivamente a convocare i dipendenti che occupavano i locali da cui era stato prelevato il campione di pavimentazione risultato positivo alla presenza di amianto, sia quelli che si trovavano in stanze con pavimenti assimilabili al campione risultato positivo, al fine di informarli degli esiti delle analisi ed al loro trasferimento immediato in altre stanze oltre alla chiusura di quelli suddetti,

USB Pubblico Impiego

Sede Nazionale: Viale Castro Pretorio 116 – 00185 Roma 7 tel 06 59640004 – fax 0654070448

pubblicoimpiego@usb.it

www.usb.it

tutto quanto su premesso,

questa O.S. esprime profondo rammarico per la “leggerezza” con la quale è stata da sempre affrontata la richiesta di analisi sulle pavimentazioni esistenti presso i locali di via Gorghi a Udine e per l’intempestività con la quale la Direzione Regionale, anche in questa occasione, ha provveduto a comunicare l’esito del rapporto stilato dalla società che ha effettuato le indagini sui campioni prelevati (rapporto del 20.01.2015 – comunicazione alla D.P. di Udine 27.02.2015).

Più volte, in questi anni, i dipendenti della Direzione Provinciale di Udine, hanno evidenziato il problema di pavimentazioni in stato di degrado, allarmati da una potenziale presenza di amianto negli stessi, problematica puntualmente sollevata dalle R.S.U. e dalle OO.SS. alla Parte Pubblica.

Dispiace constatare che la Direzione Regionale, alle richieste avanzate, abbia sempre risposto con l’esito negativo di analisi condotte dalla A.S.L. n. 4 del Medio Friuli nel corso dell’anno 2000, che si riferivano a campionature non significative, tenuto conto della grandezza dello stabile occupato dai propri dipendenti e della grande varietà di tipologie di pavimentazioni esistenti.

Dispiace constatare che le rassicurazioni date più volte dalla Direzione Regionale ai dipendenti di Udine, ad un’analisi più accurata dei materiali, trovino oggi una smentita che conferma la preoccupazione e l’allarme sollevati dai lavoratori in tutti questi anni.

Distinti saluti

I delegati regionali USB P.I.

USB Pubblico Impiego

Sede Nazionale: Viale Castro Pretorio 116 – 00185 Roma 7 tel 06 59640004 – fax 0654070448

pubblicoimpiego@usb.it

www.usb.it