




Sicilia - Entrate, pericolo al front office. USB chiede intervento immediato.



Ragusa, 17/10/2018

Lunedì mattina, presso la sala d'attesa del front office della Dp di Ragusa, si sono trovati, in una pozza d'acqua, pezzi di due pannelli del controsoffitto in cartongesso.

Per fortuna il fatto è accaduto negli orari di chiusura dell'ufficio ma evidentemente la sicurezza tanto acclamata all'inizio dei lavori di sistemazione dell'immobile non è stata garantita e rispettata.

Come USB abbiamo subito scritto al Direttore della DP ma anche all'ufficio della Direzione Regionale Sicilia che ha la possibilità di stanziare immediate risorse per la somma urgenza.

Occorre una verifica immediata dell'intero stabile ormai non più procrastinabile anche in considerazione del fatto che sono ormai anni che si registrano problemi specialmente durante le giornate di maltempo.

In allegato la nota inviata alla Direzione Regionale alla Dp di Ragusa.

